


ES Características

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva en forma de cuadrícula.
 Conjuntamente con las pastas de juntas ayudan a dar continuidad y acabado liso al paramento.
 De uso interior no necesita primera capa de pasta para su colocación.
 Aumenta la resistencia de la unión y evita las grietas.
 Por su diseño en malla no crea burbujas.

Aplicaciones

Para tratamiento de pequeñas reparaciones de juntas de placas de yeso, sin necesidad de tratamiento mecánico.





PT Características

Fita de malha de fibra de vidro auto-adesiva em forma de quadrícula.
 Conjuntamente com as pastas de juntas, ajudam a fornecer continuidade e um acabamento liso ao reboco.
 De utilização interior, não necessita da primeira demão de pasta para a sua colocação.
 Aumenta a resistência da união e evita as gretas.
 Graças ao seu desenho em malha, não cria bolhas.


Aplicações

Para tratamento de pequenas reparações de juntas de placas de gesso, sem necessidade de tratamento mecânico.



ART (m)	COD	ANCHURA	ENTRAMADO	ESPESOR	
20	C5743020	48	36 × 36 (100 mm)	0,3	60
45	C5743045				54
90	C5743090				24
150	C5743150				12

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
 Medidas en mm | Medidas em mm



Diseño del entramado en forma de cuadrícula 36 × 36 (100 mm): evita burbujas

Desenho de revestimento em forma de quadrícula 36 × 36 (100 mm): evita bolhas

TRATAMIENTO DE JUNTAS

El tratamiento de juntas es la última fase del sistema de placas de yeso laminado. Con él se consigue un paramento uniforme y la superficie se prepara para la posterior decoración.

Para una aplicación adecuada, la superficie a tratar tiene que estar limpia, libre de polvo y cuerpos grasos. Las juntas de las placas no estarán separadas más de 3 mm.

EJECUCIÓN MANUAL

1. Aplicar una primera mano de pasta con la espátula (3 mm espesor) entre las dos placas de yeso laminado, a lo largo de toda la junta.
2. Colocar la cinta presionando de manera que quede centrada sobre la junta y se elimine el aire almacenado entre ellas.
3. Eliminar el exceso de pasta con la espátula.
4. Aplicar una segunda mano de pasta sobre la cinta con la pasta sobrante. En esta fase se procede al tapado de las cabezas de los tornillos.
5. Una vez seca la segunda capa, repetir la operación con una pasta de acabado aplicándola sobre una zona más ancha.
6. Para un mejor acabado, se realiza el lijado con una lija fina.

APLICACIÓN DEL BURLETE

Es importante que el burlete cubra toda la superficie del perfil, por lo que se deberá seleccionar el ancho del burlete en función del ancho del perfil.

- Aplicar sobre la superficie del perfil que apoye contra la estructura existente.
- Cuidar que la superficie del perfil se encuentre limpia y libre de polvo u otro elemento contaminante.
- Presionar sobre la superficie, cuidando que no haya ninguna doblez.

TRATAMENTO DE JUNTAS

O tratamento de juntas é a última fase do sistema de placas de gesso laminado. Com este sistema, obtém-se um reboco uniforme e a superfície é preparada para a decoração posterior.

Para uma aplicação adequada, a superfície a tratar deverá estar limpa, livre de pó e corpos gordurosos. As juntas das placas não deverão estar separadas por mais de 3 mm.

EXECUÇÃO MANUAL

1. *Aplicar uma primeira demão de massa com a espátula (3 mm de espessura) entre as duas placas de gesso laminado ao longo da junta.*
2. *Colocar a fita pressionando, de forma a que esta fique centrada sobre a junta e que o ar armazenado entre elas seja eliminado.*
3. *Eliminar o excesso de massa com a espátula.*
4. *Com a massa restante, aplicar uma segunda demão sobre a fita. Nesta fase, as cabeças dos parafusos são tapadas.*
5. *Assim que a segunda camada secar, repetir a operação com uma massa de acabamento, aplicando-a numa zona mais ampla.*
6. *Para um melhor acabamento, a lixagem deverá ser efectuada com uma lixa fina.*

APLICAÇÃO DO VEDANTE

É importante que o vedante cubra toda a superfície do perfil, pelo que se deverá seleccionar a largura do vedante em função da largura do perfil.

- *Aplicar sobre a superfície do perfil que se deverá apoiar na estrutura existente.*
- *Certifique-se de que a superfície do perfil se encontra limpa e livre de pó ou outro elemento contaminante.*
- *Pressionar sobre a superfície, certificando-se de que esta não dobra.*

En esta tabla se muestran las aplicaciones, usos y características de las diferentes cintas.

Esta tabela mostra as aplicações, usos e características de fitas diferentes.

	 CINTA JUNTAS FITAS PARA JUNTAS	 CINTA GUARDAVIVOS FITAS PARA ARESTAS	 MALLA ADHESIVA FITA DE MALHA ADESIVA	 BURLETE VEDAÇÃO	 BURLETE RÁPIDO VEDAÇÃO ADESÃO RÁPIDA
Unión de Juntas <i>União de Juntas</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Protección Cantos Vivos <i>Proteção Cantos Vivos</i>	✗	✓	✗	✗	✗
Tratamiento Mecánico <i>Tratamento Mecânico</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Aislamiento Acústico <i>Isolamento Acústico</i>	✗	✗	✗	✓	✓
Pequeñas Reparaciones <i>Pequenas Reparações</i>	✗	✗	✓	✗	✗
Trabajos Bricolaje <i>Trabalhos Bricolagem</i>	✗	✗	✓	✗	✗
Autoadhesivo <i>Auto-adesiva</i>	✗	✗	✓	✓	✓